

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 73) 155

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Bubilo g.
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072342,60$$

$$Y = 587201,22$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,36	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 2,14 128,22	
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 2,14 128,22	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,20 128,16	AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2/3019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovskis (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	