

-4-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 1005 161

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072325,86
Y= 587252,44



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,30	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,30	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,70	127,60	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2213019							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)							
Patikrinė  V.Augūnas (parašas) (pavarde)							
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							