


Kortelė Nr. ~~409~~ 221

33-B-15
(Plašeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis


$$\begin{array}{r} X = 6072295,50 \\ Y = 587260,98 \end{array}$$


Pagavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,18	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		130,18	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1			Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,38	127,80	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-213019							
Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)							
Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)							
2009 m. 11 mėn. (Irenigimo tyrimo data)							