

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 100 222

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 60722 94,77
Y = 587258,50



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	<u>130,19</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	<u>0,00</u>	<u>130,19</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	<u>2,44</u>	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	<u>2,44</u>	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		Objektas: <u>01-2-13019</u>
				Apačia	<u>2,44</u>	
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė <u>[signature]</u> J.Krukovski
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino <u>[signature]</u> V.Augonas
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 11 mėn.
				Apačia		

(Įrengimo tyrinėjimo data)