

Vandentiekis (2. kanalizacija) Kamera
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 117 225

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



X = 6072261,35
Y = 587268,21

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes met.
Dangtis	KET	650	—	130,16	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,16	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	2,70	127,46	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
		110x6,6	Apačia	2,43	
	Nr.2		Viršus		Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.3		Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		
			Apačia		