

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 89 33a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Kaukų g.
(gatvė)


33-B-15
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072464,24
Y= 587351,70



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	129,68	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,68	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,79 127,89 Apačia	AB "Inžinerinis tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,79 127,89 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,82 127,86 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
Objektas: 01-2-13019					
Sudarė <u>[Signature]</u> J. Krukovski					(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>[Signature]</u> V. Augūnas					(parašas) (pavardė)
2009 m. 11 mėn.					(Įrengimo tyrinėjimo data)