

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 98 38

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kauky g.
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072502,20
Y= 587338,26



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	<u>130,26</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>130,26</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus <u>1,85</u> <u>128,41</u> Apačia	AB'Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus <u>1,85</u> <u>128,41</u> Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus <u>1,88</u> <u>128,38</u> Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: <u>01-2-13019</u> Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)