

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 87 42

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kaukų g.
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072469,77
Y= 587359,38



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	129,47	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,47	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	1,50	
	Nr.3		Viršus	127,97	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Objektas: 01-2213019
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		

2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)