

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (5) 61

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Balsių
(gatvė)


33-B-15
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072448,27
Y= 58721043

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		130,67	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,67	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	1,95	128,72		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	1,95	128,72		
	Nr.3			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—	Objektas: 01-2/13019	
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė  (parašas) J. Krukovskis (pavardė)	
				Apačia	—	—		(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino  (parašas) V. Augūnas (pavardė)	
				Apačia	—	—		(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus	—	—	2010 m. 10 mėn. (Įrengimo tvirtinimo data)	
				Apačia	—	—		