

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (VSS) 79, -

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-15'
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072441,52
Y= 587260,64



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,72	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,72	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 2,50	128,22
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 2,50	128,22
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,53	128,19
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objektas: 01-2/3019
					Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 11 mėn.
					(Įrengimo tyrimo data)