

-4-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (91) 99

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kaukų g. - Bubilo
(gatvė)

33-B-15
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.
Dangtis	KET	650	—	129,21	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,21	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	2000	2,46	126,75	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11,9	Viršus 1,90 127,34	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11,9	Viršus 1,90 127,31	
				Apačia	
	Nr.3	PE	110x6,6	Viršus 1,93 127,28	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.4	PE	110x6,6	Viršus 1,93 127,28	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
					Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavarde)

Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavarde)

2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)