

F. KANALIZACIJA
(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Nr. () 111 KORTELĖ



VILNIUS
(Miestas)BUBILO
(Gatvė)33-B-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	640		130.26	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	130.26	Ar yra dujų?
Sienos	BET				Pastabos
Dugnas	BET	1.50	4.10	126.15	
Vandžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 4.15	126.11
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 4.15	126.11
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia 2.19	128.07
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-(3511)
					Sudarė <i>[Signature]</i> Misiukas (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> Auganas (parašas) (pavardė)
					2011 m. 05 mėn. 24 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)