

-71-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(o) 5^a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)



33-B-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		- KET	150	—		130,58	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,58	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	1,80	128,78	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	1,80	128,78	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,86	128,72	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019							Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrino V.Auganas (parašas) (pavardė)							
2009 m. 10 mėn. (Inžiniero tyrimo data)							