

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(1) 61

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Artvarų g.
(gatvė)



33-B-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	KET	650	—	130,43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,43	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1000	1,88	128,55	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2513019
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	