

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (3) 7

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)


33-B-16
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072475.08
Y= 587451.01

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		130,58	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,58	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,48	128,10		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,48	128,10		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,48	128,10		
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-18019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			Patikrinė  V. Augūnas (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia				