

- 3 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera -
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (32) 191

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-B-1
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6073059,34
Y= 586872,89

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8 met.
Dangtis	KET	650	—	<u>133,51</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>133,51</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	<u>1500</u>	<u>2,48</u>	—	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PE	<u>110</u>	Viršus <u>2,00</u> <u>131,51</u>	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2		Viršus		
			Apačia		
	Nr.3		Viršus		Objektas: 01-2-18019
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> V. Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 10 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		