

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (174) 151

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Artvarų g.
(gatvė)


33-B-2
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 60730,99,92
Y= 587161,86

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		131,58	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,58	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,33	129,25	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,33	129,25	
	Nr.3			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J. Krukovas (parašas) (pavardė) Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė) 2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	