

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (4) 212^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-2
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6073035,31
Y= 586991,99



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,78	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,78	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 1,85 130,93	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 1,85 130,93	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,91 130,87	Objektas: 01-2-12019
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
					2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)