

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (v.) 217

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kaukų g.
(gatvė)

33-B-2
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6073037,54$$

$$Y = 586992,30$$



↑
Š

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 met.
Dangtis	KET	650	—	132,76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,76	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	2000	2,30	130,46	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE 200x11,9	Viršus 1,82	130,94	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE 200x11,9	Viršus 1,82	130,94	
	Nr.3	PE 110x6,6	Viršus 1,87	130,89	
	Nr.4		Viršus		
	Nr.5		Viršus		
	Nr.6		Viršus		
	Nr.7		Viršus		
					Objektas. 01-2-13019
					Sudarė J. Krukovski
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino V. Augūnas
					(parašas) (pavardė)
					2009 m. 10 mėn.
					(Įrengimo tyrinėjimo data)