

- 3' -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (9) 220

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-2
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA



Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6073022,55
Y= 586976,96



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	132,70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	132,70	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1			Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1,95 130,75	
	Nr.3			Viršus		Objektas: 01-2-13019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino V.Auganas (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		