

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 89 227

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kauky g.
(gatvė)

33-B-2
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6073012,96
Y= 587053,84



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,13	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,13	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	2,15	129,98	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai," Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,15	129,98	
	Nr.3			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	Objektas: 01-243019
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	