

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 88 234

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Kaukų g.
(gatvė)


33-B-2
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6073008,71
Y= 587061,51



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	132,06	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,06	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,80 130,26 Apačia	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,80 130,26 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,83 130,23 Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde) 2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	