

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 154^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-3
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6073066.76
Y= 587187.47



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		131,86	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		131,86	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	—	—		
				Apačia	2,20	129,66		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	2,20	129,66		
	Nr.3			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.6			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.7			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2/13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augėnas
(parašas) (pavardė)

2011 m. 02 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)