

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~68~~ 158

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-3
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6073059 10
Y= 587161, 72



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	131,54	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,54	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 2,11 129,43	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 2,11 129,43	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,17 129,37	Objektas: 01-2-18019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	