

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinyš
(Įrenginio pavadinimas)

Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)


Kortelė Nr.(179) 162

33-B-3
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalisierung



Horizontalis



Pagavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,26	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1,55	129,71	
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
						2009 m. 10 mėn.	(Išngimo tyrinėjimo data)