

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 163^a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)


33-B-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6073083,22
Y= 587239,34

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	131,19	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,19	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus Apačia 1,07 130,12	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 1,07 130,12	
	Nr.3	"	"	Viršus Apačia	
	Nr.4	"	"	Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2/3019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavarde)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2011 m. 12 mėn. (Įrengimo tyrimo data)