

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Inžinierinio pavadinimas)

Kortelė Nr. (83) 169

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Artvarų g.
(gatvė)


33-B-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6073074,79
Y= 587233,39



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	131,13	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	131,13	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Duonos	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 1,96 129,17 Apačia —	AB-Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 1,96 129,17 Apačia —	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,99 129,14 Apačia —	
	Nr.4			Viršus — Apačia —	
	Nr.5			Viršus — Apačia —	Objektas: 01-3013019 Sudarė J. Krukovskis (pavarde) Patikrinęs V. Augūnas (pavarde) 2009 m. 10 mėn. (Inžinierinio tyrimo data)
	Nr.6			Viršus — Apačia —	
	Nr.7			Viršus — Apačia —	
				Viršus — Apačia —	