

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~86~~ 170

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-3
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6073062,76
Y= 587247,41



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		131,02	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,02	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—			Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x66	Viršus	1,95	129,07	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x66	Viršus	1,95	129,07	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,98	129,04	Objektas: 01-213019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			