

-20-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 142 206

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-3
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6073054,28
Y= 587179,16



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		131,40	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,20	129,20	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-2019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			