

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (61) 207

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-3
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6073050,65
Y= 587176,99



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—		131,39	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0,00		131,39	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apčia	3,05	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apčia	3,05	
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apčia	2,26	
	Nr.4			Viršus		
				Apčia		
	Nr.5			Viršus		
				Apčia		
	Nr.6			Viršus		
				Apčia		
	Nr.7			Viršus		
				Apčia		
Objektas: 01-2-13019						
Sudarė: J.Krukovski						
(parašas) (pavarde)						
Patikrino: V.Augūnas						
(parašas) (pavarde)						
2009 m. 10 mėn.						
(Įrengimo tyrinėjimo data)						