

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~184~~ 209

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-3
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6073030,15
Y= 587203,13



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—		131,09	(Medžiaga, kiekis)
Žeme	—	—	0,00		131,09	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos	PVC	—	—			Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas	PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	128,21	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PVC	200	Viršus	128,21	
				Apačia		
	Nr.3	PVC	160	Viršus	128,94	
				Apačia		
	Nr.4	PVC	160	Viršus	128,50	
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Objektas:	01-2-13019
Sudarė	 J. Krukovski
	(parašas) (pavardė)
Patikrino	 V. Augėnas
	(parašas) (pavardė)
	2009 m 10 mėn.
	(Įrengimo tyrinėjimo data)