

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (49) 212

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-3
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6073020,54
Y= 587219,60



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		131,07	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		131,07	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	2,58	128,49	
	Nr.3			Viršus			Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2/13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J. Krukovski
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V. Augūnas
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn.
				Apačia			
							(Įrengimo tyrinėjimo data)