

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 218

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)


33-B-3
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6073024,39
Y= 587224,62

Vertikalūs



Horizontalūs



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,99	(Medžiaga, kiekis)
Zemė		—	0,00	130,99	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia 2,45	
	Nr.2	PVC	110	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia 2,45	
	Nr.3			Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augėnas
(parašas) (pavardė)

2016 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)