

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 221

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-3
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6073051,92 \\ Y &= 587258,96 \end{aligned}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 9 met.
Dangtis		KET	650	—	130,93	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,93	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1500	2,44	128,49	Pastabos:
Vandžiai:	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 1,92	129,01	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 1,92	129,01	
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
						Objektas: 01-2-13019
					Sudarė	J.Krukovski
					(parašas)	(pavarde)
					Patikrino	V.Auganas
					(parašas)	(pavarde)
					2009 m. 10 mėn.	
					(Įrengimo tyrinėjimo data)	