

Nr. (13) _____ KORTELE
(Vilniaus vietinė LKS)

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Alko g.
(Gatvė)

33-B-4


77/34-0208

(Vilniaus vietinė) (Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Alitudės	Lipynės	_____ nėra _____	
Dangtis		KET	550	_____		132.10	_____		
Žemė		_____	_____	0.00		132.10	Ar yra vandens _____ nėra _____		
Sienos		PP	_____	_____		_____	Ar yra dujų _____ nėra _____		
Dugnas		PP	600	2.69		129.41	Pastabos _____		
Vamzdžiai	Nr.1	pvc.	110	Viršus	_____	_____	_____		
				Apacia	2.69	129.41	_____		
	Nr.2	pvc.	110	Viršus	_____	_____	_____		
				Apacia	2.69	129.41	UAB "Nekilnojamojo turto projektai"		
	Nr.3	_____	_____	Viršus	_____	_____	_____		
				Apacia	_____	_____	Objekto nr. Ob_Nr		
	Nr.4	_____	_____	Viršus	_____	_____	Sudarė	_____	A.Danilenko
				Apacia	_____	_____			
	Nr.5	_____	_____	Viršus	_____	_____	Patikrino	_____	A.Danilenko
				Apacia	_____	_____			
	_____	_____	_____	Viršus	_____	_____	_____		
				Apacia	_____	_____	_____		
	_____	_____	_____	Viršus	_____	_____	_____		
				Apacia	_____	_____	_____		
	_____	_____	_____	Viršus	_____	_____	DATA 2011-04-04		
Apacia				_____	_____	(Irenginio tyrinėjimo data)			