

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Irenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (75) 133

Vilnius
(Miestas)Balsiai Romuvos g.
(gatvė)33-B-5
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis

X= 6072867,84
Y= 586819,89

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	133,49	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	133,49	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	

2009 m. 10 mėn.
(Irengimo tyrinėjimo data)