Fekalinė kanalizacija (Komunikacija) | šulinys (Įrenginio pavadinimas) | Kortelė Nr.(69) 137

Vilnius (Miestas) | Balsiai Romuvos g. (gatvė) | 33-B-5 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis



Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072886,49
Y= 5968830,10



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė
Dangtis		KET	300	—		133,47
Žemė			—	0,00		133,47
Sienos		PVC	—	—		
Dugnas		PVC	315			
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus		
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1,80	130,67
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Lipynes ..... nėra

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —— nėra

Ar yra dujų? —— nėra

Pastabos:

AB"Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė (parašas) J.Krukovski (pavardė)

Patikrino (parašas) V.Augūnas (pavardė)

2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)