

20 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 46 195


Vilnius
(Miestas)Balsiai Austėjos g.
(gatvė)33-B-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072821,10
Y= 586906,47

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,94	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,94	Ar yra vandens? — — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	1,92	131,02	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	1,92	131,02	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,92	131,02	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	Patikrino  V.Augonas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
						2009 m. 11 mėn.	(Irenavimo tyrinėjimo data)