

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (50) 196

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072813,48
Y= 586895,94



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		132,88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		132,88	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1		Viršus				AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1,78	134,10	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objektas: 01-2-13019	
						Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavarde)	
						Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavarde)	
						2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	