

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(51) 197

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Austėjos g.
(gatvė)


33-B-5
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072810,85
Y= 586902,42

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	132,91	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	132,91	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	1,97 130,94	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	Sudarė J.Krukovski
				Apačia	1,97 130,94	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	Patikrino V.Augėnas
				Apačia	1,97 130,94	
	Nr.4			Viršus	—	Sudarė J.Krukovski
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	Patikrino V.Augėnas
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	2009 m. 11 mėn.
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	