

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 45/198

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072820,17
Y= 586907,04



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	132,93	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	132,09	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,90	131,03	
				Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,90	131,03	
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,93	131,00	AB*Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Objektas: 01-2/3019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J.Krukavski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia		