

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 43) 202

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Senelių g.
(gatvė)


33-B-5
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072768,61
Y= 586678,20

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes	nėra
Dangtis	KET	300	—	133,31	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	0,00	133,31	Ar yra vandens? —	nėra
Sienos	PVC	—	—		Ar yra dujų? —	nėra
Dugnas	PVC	315			Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1		Viršus			
			Apačia			
	Nr.2	PVC	Viršus		1,60	131,71
			Apačia			
	Nr.3		Viršus			
			Apačia			
	Nr.4		Viršus			
			Apačia			
	Nr.5		Viršus			
			Apačia			
	Nr.6		Viršus			
			Apačia			
	Nr.7		Viršus			
			Apačia			

AB "Inžineriniai tyrimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2/13019

Sudarė J. Krukavski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2010 m. 05 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)