

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ~~422~~ 203

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Senelių g.
(gatvė)

33-B-5
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6072773,32 \\ Y &= 586680,91 \end{aligned}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		133,23	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		133,23	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	1,90	131,33	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	1,90	131,33	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	1,90	131,33	
	Nr.4			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Sudarė  J.Krukovski
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	Patikrino  V.Augūnas
				Apačia	—	—	
							2010 m. 05 mėn.
							(Įrengimo tyrinėjimo data)