

-33-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (95) 223

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-B-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072769,80
Y= 586776,63



↑
S

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	133,90	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	133,90	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1			Viršus		
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,83 132,07	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Objektas: 01-2213019
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2009 m. 10 mėn. (įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		