

23-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (27) 241

Vilnius
(Miestas)Balsiai Žyinių g.
(gatvė)- Austejos 33-B-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072790,68$$

$$Y = 586894,86$$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 7	
Dangtis		KET	650	—	132,90	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	132,90	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		BET	1000	2,00	130,90	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus		AB'Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	2,16		130,74
	Nr.2	PVC	315	Viršus			130,74
				Apačia	2,16		
	Nr.3	PVC	200	Viršus			130,78
				Apačia	2,12		
	Nr.4	PVC	200	Viršus			130,78
				Apačia	2,12		
	Nr.5			Viršus		Objektas: 01-2-13019	
				Apačia			
	Nr.6			Viršus		Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
				Apačia			
	Nr.7			Viršus		Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)	
				Apačia			
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrimo data)		