

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (58) 243

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Austėjos g.
(gatvė)

33-B-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072784,35
Y= 586892,22



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	132,93	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	132,93	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 11 mėn.
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	(Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	