

- 13 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (58) 42

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-B-5
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072984,60
Y= 586868,90



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	133,19	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	133,19	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia	1,90 131,29	
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-213019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia		