

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(9) 73

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-B-5
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072954,32
Y= 586787,88



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		133,24	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		133,24	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
	Apačia							
	Nr.2			Viršus				
	Apačia			2,05	131,19			
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-213019	
	Apačia							
	Nr.4			Viršus				
	Apačia							
	Nr.5			Viršus			Sudarė	J. Krukovski
	Apačia					(parašas)		(pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V. Augūnas
	Apačia					(parašas)		(pavardė)
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn.	
	Apačia					(Įrengimo tyrinėjimo data)		