

-19-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (4) 83

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Balsių g.
(gatvė)

33-B-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 6072937,71 \\ Y &= 586848,24 \end{aligned}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7
Dangtis		KET	650	—	133,12	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		BET	—	0,00	133,12	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1500	2,20	130,92	Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PVC	315	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,36	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	—	Objektas: 01-2713019
				Apačia	2,36	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	—	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	2,29	
	Nr.4			Viršus	—	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	2009 m. 10 mėn.
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	(Įrengimo tyrimo data)
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	
				Apačia	—	