

16-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Inžinierio pavadinimas)

Kortelė Nr. (63) 87

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Romuvos g.
(gatvė)

33-B-5
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072957,12
Y= 586858,54



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	133,20	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	133,20	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	2,12 131,08	
	Nr.3		Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-2-13019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 10 mėn. (Inžinierio tyrinėjimo data)
			Apačia		